


**AVANCE A LA REVISIÓN DEL “PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Y PROTECCION DEL CASCO ANTIGUO” DEL MUNICIPIO DE CARAVACA DE LA CRUZ” Y DEL CATALOGO INCLUIDO EN EL MISMO.**

# **CATALOGACION BASICA DE BIENES PROTEGIDOS**

## **TOMO I**



## 7.- CATALOGACION BASICA

Dado el elevado número de edificaciones con interés nulo y normal o ambiental, y a modo de información gráfica y actuaciones básicas, se procede a la realización de la presente catalogación básica con la finalidad de que se refleje la información precisa en cuanto a elementos discordantes, de interés, y grado de protección según el presente Peri.

En cuanto a las edificaciones catalogadas con Grado 1 (Excepcional) y Grado 2 (Alto), la información de la presente catalogación básica las remite a sus fichas correspondientes en el catalogo de bienes protegidos, el cual será incluido en el documento definitivo.

En general, los elementos discordantes más presentes en fachada consisten en cableados, canalones y bajantes de PVC, colocación en fachada de compresores de AACC, persianas enrollables metálicas, carpinterías en materiales inadecuados y materiales de revestimiento no permitidos por el presente Plan Especial. En la presente catalogación se incide sobre todo en las edificaciones discordantes o con elementos edificatorios fuera de ordenación que por su posición o situación resultan del todo claro inadecuados según la presente revisión. Cualquier otro elemento edificatorio o considerado discordante por la normativa general del presente Plan Especial no recogido en el presente catalogo tendrá igualmente la consideración de discordante que en la normativa se propone.

### INDICE

ADANES, CALLE  
ALFONSO ZAMORA, CALLE  
ANDENES, AVENIDA DE LOS  
ARCO, PLAZA DEL  
ARCO IRIS CALLE  
ARGÉLICO CALLE  
ARVIZÚ, CALLE  
ATIENZA, CALLE  
AURORA\_CALLE  
BALAZOTE, CALLE  
BALLESTA, CALLE  
BARBACANA, CALLE  
BRACAMONTE, CALLE  
CABALLOS DEL VINO, PLAZA DE LOS  
FRIAS, CALLEJÓN DE  
CANACA, CALLE  
CANALEJAS, CALLE  
CANALICA, CALLE  
CARMEN, CALLE\_DEL  
CARRERAS ALTAS, CALLE  
CARRERAS BAJAS, CALLE  
CARRIL, CALLE  
CASTILLO, CUESTA DEL  
CEYT ABUCEYT, CALLE  
CHIRINOS, CALLE  
CIRUELOS, CALLE



## CALLE ADANES

### CALLE ADANES Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA.  
CHIMENE A EN FACHADA.

OBSERVACIONES:

### CALLE ADANES Nº 2



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO/REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
PERSIANA PLASTICA  
CANALON Y BAJANTE FIBROCEMENTO  
DESORGANIZACION DE HUECOS  
CABLEADO EN FACHADA  
FACHADA SIN TERMINAR

OBSERVACIONES:



### CALLE ADANES Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
EXISTEN DOS VIVIENDAS EN EL MISMO  
EDIFICIO, UNA POR PLANTA CON  
ENTRADAS INDIVIDUALES

### CALLE ADANES Nº 4



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
ZOCALO  
CANALON Y BAJANTES DE PVC

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



## CALLE ADANES Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA  
CANALON Y BAJANTES DE PVC

OBSERVACIONES:

## CALLE ADANES Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CANALON Y BAJANTES DE PVC

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



## CALLE ADANES Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: REGULAR/MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FACHADA EN MAL ESTADO, REQUIERE REPARACIÓN

## CALLE ADANES Nº 8



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
GARAJES INDIVIDUALES



CALLE ADANES Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ADANES Nº 10



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ADANES Nº 11



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FACHADA EN MAL ESTADO, MALA  
ALINEACIÓN DE FACHADA

CALLE ADANES Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO/REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



### CALLE ADANES Nº 13



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SE HA ANEXIONADO CON EL Nº15  
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE  
REFORMA

### CALLE ADANES Nº 14



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR/MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ADANES Nº 15



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SE HA ANEXIONADO CON EL Nº13  
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REFORMA

CALLE ADANES Nº 16



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ADANES Nº 17



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ADANES Nº 19



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: INEXISTENTE  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICACION INEXISTENTE, DEMOLIDA  
CON ANTERIORIDAD



CALLE ADANES Nº 21



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: INEXISTENTE  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICACION INEXISTENTE, DEMOLIDA  
CON ANTERIORIDAD

CALLE ADANES Nº 23



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: REGULAR/MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ADANES Nº 25



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SITUACIÓN DEL CABLEADO EN FACHADA  
EN MALAS CONDICIONES, PROVISIONAL  
DEBIDO A LA DEMOLICIÓN DE LA FINCA  
CONTIGUA

CALLE ADANES Nº 27



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: INEXISTENTE  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA INEXISTENTE, DEMOLIDA CON  
ANTERIORIDAD

CALLE ADANES Nº 29



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION:NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE ALFONSO ZAMORA

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ESTADO PINTURA EN FACHADA  
REGULAR, PRECISA REPARACIÓN

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 4



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PRECISA INTERVENCION PARA  
REPOSICION

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:





CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ACTUACIONES:  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA  
ZOCALO

OBSERVACIONES:

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº7



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

[VER FICHA ESPECÍFICA Nº001](#)

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº8



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION:2  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 9



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CUBIERTA. PERSIANAS METALICAS.

OBSERVACIONES:  
GARAJES INDIVIDUALES



CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 10



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA  
DESORGANIZACION DE HUECOS

OBSERVACIONES:

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº11



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION:NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA NUMERO DE PLANTAS  
PERMITIDO

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO DISCORDANTE POR SUPERAR  
NUMERO MAXIMO DE PLANTAS  
PERMITIDO. FUERA DE ORDENACION.

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº12



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION:2

[VER FICHA ESPECÍFICA Nº002](#)

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 13



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
PERSIANA METALICA EN GARAJE  
CANALON Y BAJANTE PVC  
BARANDILLA EN VENTANA SUPERIOR  
COLOR DE FACHADA  
OBSERVACIONES:



CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 14



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION:2  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº15



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION:2  
ESTADO: REGULAR

VER FICHA ESPECÍFICA Nº003



CALLE ALFONSO ZAMORA Nº16



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION:NINGUNO  
ESTADO: BUENO

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA NUMERO DE PLANTAS  
PERMITIDO

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO DISCORDANTE POR SUPERAR  
NUMERO MAXIMO DE PLANTAS  
PERMITIDO. FUERA DE ORDENACION.

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 17



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 18



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES

CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 19



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ALFONSO ZAMORA Nº 20



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:





## AVENIDA DE ANDENES

### AVENIDA ANDENES Nº 2A



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FACHADA. HUECOS.  
LADRILLO.BALAUSTRADAS.CARPINTERIA  
S METALICAS

OBSERVACIONES:  
BAR-CAFETERIA-TERRAZA EN BAJO  
COMERCIAL

### AVENIDA ANDENES Nº 2



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA  
FUERA DE ALINEACION.

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO PERTENECIENTE A RED DE  
CARRETERAS DEL ESTADO.  
TIENE GARAJE  
EDIFICIO CATALOGADO COMO  
EQUIPAMIENTO PUBLICO.  
FUERA DE ORDENACION POR  
ALINEACION.

AVENIDA ANDENES Nº 4



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FUERA DE ALINEACION.

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCION  
TIENE GARAJE  
INMOBILIARIA EN BAJO COMERCIAL  
EDIFICIO FUERA DE ORDENACION POR  
ALINEACION.

AVENIDA ANDENES Nº 6



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FUERA DE ALINEACION

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE  
OCUPA EL MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº8  
EDIFICIO FUERA DE ORDENACION POR  
ALINEACION.

AVENIDA ANDENES Nº 8



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FUERA DE ALINEACION

OBSERVACIONES:  
OCUPA EL MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº6  
TIENE GARAJE  
EDIFICIO FUERA DE ORDENACION POR  
ALINEACION.

AVENIDA ANDENES Nº 10 y Nº 12



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FUERA DE ALINEACION

OBSERVACIONES:  
ENTRADA DE GARAJE. PATIO CON  
DIVERSAS CONSTRUCCIONES.  
EDIFICIO FUERA DE ORDENACION POR  
ALINEACION

AVENIDA ANDENES Nº 14



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRES ACONDICIONADOS EN FACHADA.  
DEPOSITO EN CUBIERTA SIN  
RETRANQUEAR

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCION  
TIENE GARAJE  
TIENDA CLIMATIZACION EN BAJO  
COMERCIAL

AVENIDA ANDENES Nº 16



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FACHADA DE MADERA.  
CUBIERTA PLANA

OBSERVACIONES:  
TIENDA PRODUCTOS ECUESTRES

AVENIDA ANDENES Nº 18



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CUBIERTAS. ROTULOS

OBSERVACIONES:  
COMERCIO VENTA DE MUEBLES  
GARAJE ANEXO SIN VADO

AVENIDA ANDENES Nº 20



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO REHABILITADO  
CENTRO JUVENTUD MUNICIPAL  
INFORMAJOVEN  
FACHADA TRASERA A C/ CIRUELOS Nº18  
EDIFICIO CATALOGADO COMO  
EQUIPAMIENTO PUBLICO

AVENIDA ANDENES Nº22



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
Nº28 EN PLACA NUMERICA  
TIENE GARAJE  
EDIFICIO Y SOLAR POSTERIOR A C/  
CIRUELOS INCLUIDO EN UA-P1

AVENIDA ANDENES Nº24



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
DISEÑO DE FACHADA. CIERRES DE  
BALCONES. MEDIANERA VISTA SIN  
TRATAR. MATERIALES

OBSERVACIONES:  
Nº30 EN PLACA NUMERICA  
TIENE GARAJE Y COMERCIAL EN BAJOS

AVENIDA ANDENES Nº26



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
Nº24 EN PLACA NUMERICA

AVENIDA ANDENES Nº28



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
ZOCALO DE APLACADO

OBSERVACIONES:  
Nº26 EN PLACA NUMERICA



AVENIDA ANDENES Nº30



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FACHADA SIN TERMINAR

OBSERVACIONES:  
Nº36 EN PLACA NUMERICA

AVENIDA ANDENES Nº32



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
ZOCALO DE APLACADO

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
Nº30 EN PLACA NUMERICA



AVENIDA ANDENES Nº34



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
FACHADA SIN TERMINACION

OBSERVACIONES:  
Nº40 EN PLACA NUMERICA

AVENIDA ANDENES Nº36



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
TERRAZA EN CUBIERTA A CALLE.  
CANALON Y BAJANTES PVC. CUBIERTA  
FIBROCEMENTO.

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

AVENIDA ANDENES N°38



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
BALAUSTRADA Y TERRAZA EN CUBIERTA  
A CALLE

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

AVENIDA ANDENES N°40



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
PERSIANA DE GARAJE

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE



AVENIDA ANDENES Nº 42



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ACTUACIONES:  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CARPINTERIAS. CUBIERTAS. PERSIANAS.

OBSERVACIONES:  
ALMACEN DE PIENSOS  
TIENE GARAJE  
ESQUINA CON C/ MAYRENA

AVENIDA ANDENES Nº 44



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO REHABILITADO  
ESQUINA CON C/ MAYRENA

## PLAZA DEL ARCO

### PLAZA DEL ARCO Nº 1-3



INTERES: EXCEPCIONAL  
GRADO DE PROTECCION:1  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
VER FICHA ESPECÍFICA Nº001

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EQUIPAMIENTO PUBLICO

### PLAZA DEL ARCO Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO:BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PODRÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 1.

## PLAZA DEL ARCO Nº 4



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

OBSERVACIONES:  
DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 1.  
FUERA DE ORDENACION POR SUPERAR  
LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

## PLAZA DEL ARCO Nº 5



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº004](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



### PLAZA DEL ARCO Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PODRÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 1.

### PLAZA DEL ARCO Nº 6 BIS



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
LETRERO LUMINOSO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
ANTIGUO EDIFICIO DE LA CAJA DE  
AHORROS DE ALICANTE Y MURCIA  
SE MANTIENE ALTURA DE CORNISA



PLAZA DEL ARCO Nº 7



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION:NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
DISEÑO GENERAL DE FACHADA Y  
MATERIALES.

OBSERVACIONES:  
ACTUACION DE CARACTER PRIORITARIO  
DADO SU EMPLAZAMIENTO  
FUERA DE ORDENACION POR TIPOLOGIA  
Y DISEÑO.

PLAZA DEL ARCO Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
SE MANTIENE ALTURA DE CORNISA



## PLAZA DEL ARCO Nº 9



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº005](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FACHADA EN MAL ESTADO, REQUIERE REPARACIÓN  
SE MANTIENE ALTURA DE CORNISA

## PLAZA DEL ARCO Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION:3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PRECISA TRATAMIENTO DE FACHADA  
SE MANTIENE ALTURA DE CORNISA





## PLAZA DEL ARCO Nº 11



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

OBSERVACIONES:  
DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA DEL ARCO 9 .  
FUERA DE ORDENACION POR SUPERAR LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

## PLAZA DEL ARCO Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SE TRATA DE UN EDIFICIO DE NUEVA PLANTA, PROTEGIENDO RESTOS DE ANTIGUA MURALLA DE LA VILLA.  
EQUIPAMIENTO PUBLICO DESTINADO A CENTRO DE ATENCION DE VISITANTES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.



### PLAZA DEL ARCO Nº 13



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
REORDENACION DE HUECOS EN PLANTA  
BAJA.

OBSERVACIONES:

### PLAZA DEL ARCO Nº 14



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
RESTOS ARQUEOLOGICOS DE ANTIGUA  
MURALLA  
EQUIPAMIENTO PUBLICO  
DESTINADO A CENTRO DE ATENCION DE  
VISITANTES Y DEPENDENCIAS  
MUNICIPALES



## PLAZA DEL ARCO Nº 15



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA  
REORDENACION DE HUECO EN  
PL.SEGUNDA

OBSERVACIONES:  
DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 13 .  
FUERA DE ORDENACION POR SUPERAR  
LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

## PLAZA DEL ARCO Nº 17



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

OBSERVACIONES:  
DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 13 .  
FUERA DE ORDENACION POR SUPERAR  
LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA



PLAZA DEL ARCO Nº 19



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

OBSERVACIONES:  
DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 13 .  
FUERA DE ORDENACION POR SUPERAR  
LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

PLAZA DEL ARCO Nº 21



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

OBSERVACIONES:  
DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 9 .  
FUERA DE ORDENACION POR SUPERAR  
LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA  
FALTA PLACA DE NUMERO DE VIVIENDA



PLAZA DEL ARCO Nº 23



INTERES: DISCORDANTE  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
SUPERA LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

OBSERVACIONES:  
DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA MAXIMA  
DE CORNISA A LA EXISTENTE EN PLAZA  
DEL ARCO 9 .  
FUERA DE ORDENACION POR SUPERAR  
LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA  
SE ACCEDE POR TIENDA DE RECUERDOS



## CALLE ARCO IRIS

### CALLE ARCO IRIS Nº 1



INTERES: NULO  
ACTUACIONES: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO CIRUELOS 33

### CALLE ARCO IRIS Nº 2



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



## CALLE ARGÉLICO

### CALLE ARGÉLICO Nº 1



INTERES: NULO  
ACTUACIONES: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE ARGÉLICO Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARGÉLICO Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARGÉLICO Nº 4



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:





CALLE ARGÉLICO Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARGÉLICO Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARGÉLICO Nº 7



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARGÉLICO Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARGÉLICO Nº 9



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TRASERA DE POETA IBAÑEZ Nº58

CALLE ARGÉLICO Nº 10



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARGÉLICO Nº 11



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TRASERA POETA IBAÑEZ Nº60  
MAL ESTADO DE FACHADA Y CUBIERTAS

CALLE ARGÉLICO Nº 12



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
ANTENA TELEVISION EN FACHADA  
MAL ESTADO DE CABLEADO EN FACHADA  
BALCONCILLO 1º PISO

OBSERVACIONES:

CALLE ARGÉLICO Nº 14



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MEDIANERIA CON Nº16 EN MAL ESTADO

CALLE ARGÉLICO Nº 16



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE ARVIZÚ

### CALLE ARVIZÚ Nº 1



INTERES: NULO  
ACTUACIONES: 4  
RENOVACION O SUSTITUCION  
PROTECCION ESTRUCTURAL  
PROTECCION AMBIENTAL  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE ARVIZÚ Nº 2A



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº006](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PERTENECE AL Nº19 DE LA CALLE  
CANALEJAS. FORMA UN MISMO EDIFICIO  
JUNTO AL Nº2, AUNQUE SON VIVIENDAS  
DISTINTAS,



## CALLE ARVIZÚ Nº 2



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº007](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AUNQUE SON VIVIENDAS DISTINTAS,  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº2A, QUE PERTENECE AL Nº19 DE LA  
CALLE CANALEJAS

## CALLE ARVIZÚ Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
JUNTO AL Nº7, PERTENECEN AL MISMO  
EDIFICIO





CALLE ARVIZÚ Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 7



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº5

CALLE ARVIZÚ Nº 8



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 11



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 13



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 14



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 15



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 16



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 17



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR/MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº19

CALLE ARVIZÚ Nº 18





INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 19



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº17



CALLE ARVIZÚ Nº 20



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 21



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLES COLGANDO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
IGUALAR ALERO CON Nº 23





CALLE ARVIZÚ Nº 22



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 23



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE ARVIZÚ Nº 24



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 25



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 26



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 27



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 28



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

CALLE ARVIZÚ Nº 29



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 30



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 31



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE ARVIZÚ Nº 32



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 33



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 34



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
TAL  
ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº36

CALLE ARVIZÚ Nº 35



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA DESHABITADA  
CABLEADO EN FACHADA DESCOLGADO,  
DEBIDO A OBRAS EN CASA CONTIGUA

CALLE ARVIZÚ Nº 36



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº34

CALLE ARVIZÚ Nº 37



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA EN OBRAS



CALLE ARVIZÚ Nº 38



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 39



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 40



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 41



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
TERRAZA EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 42



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº008](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 43



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:  
BLASÓN DE ESCUDO NOBILIARIO EN  
FACHADA

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 44



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRES ACONDICIONADOS EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
ORIGINALMENTE FORMABA UN UNICO  
EDIFICIO JUNTO AL Nº46

CALLE ARVIZÚ Nº 45



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 46



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ORIGINALMENTE FORMABA UN UNICO  
EDIFICIO JUNTO AL Nº44

CALLE ARVIZÚ Nº 47



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
NTAL  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 48



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 49



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 50



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 51



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 52



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº54

CALLE ARVIZÚ Nº 53



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA  
CABLEADO EN FACHADA MAL  
COLOCADO, CORTO EN EXCESO  
OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 54



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº52

CALLE ARVIZÚ Nº 55



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CABLEADO EN FACHADA MAL  
COLOCADO, CORTO EN EXCESO

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 56



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 57



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ARVIZÚ Nº 58



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
ANTENA PARABÓLICA EN FACHADA  
CABLEADO DE FACHADA IRREGULAR

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 59



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 60



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 61



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ALERO CUBIERTA EN MALAS  
CONDICIONES



CALLE ARVIZÚ Nº 62



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº64

CALLE ARVIZÚ Nº 63



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 64



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ESTADO: MALO

ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº62

CALLE ARVIZÚ Nº 65



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 66



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 67



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 68



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ARVIZÚ Nº 69



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FACHADA LATERAL DEL Nº28 DE LA  
CALLE CORREDERA





CALLE ARVIZÚ Nº 70



INTERES: EXCEPCIONAL  
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
VER FICHA IGLESIA DE LA CONCEPCION

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO DE CÁRITAS, ANEXO A IGLESIA  
DE LA CONCEPCIÓN

## CALLE ATIENZA

### CALLE ATIENZA Nº 1



INTERES: NORMAL  
ACTUACIONES: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE ATIENZA Nº 1BIS



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



### CALLE ATIENZA Nº 2



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº011](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE ATIENZA Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ATIENZA Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ATIENZA Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE ATIENZA Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ATIENZA Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TRASERA DE POETA IBAÑEZ Nº58



CALLE ATIENZA Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ATIENZA Nº 11



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE ATIENZA Nº 13



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ATIENZA Nº 15



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ATIENZA Nº 16



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE ATIENZA Nº 20



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE AURORA

### CALLE AURORA Nº 1



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE AURORA Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FALTA NUMERO DE VIVIENDA  
MISMO EDIFICIO Nº4



CALLE AURORA Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 3BIS



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ALGUNOS CABLES SUELTOS EN  
FACHADA  
CANAL RECOGIDA AGUAS EN CUBIERTA  
ATASCADO CON MALAS HIERBAS



CALLE AURORA Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 5



INTERES: NORMAL

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE AURORA Nº 5BIS



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE AURORA Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 9



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: INEXISTENTE/DEMOLIDA  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA DEMOLIDA

CALLE AURORA Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 11



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 12



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE AURORA Nº 13



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 14



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE AURORA Nº 15



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE AURORA Nº 16



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 17



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 18



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 19



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 20



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CERRAJERIAS

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 21



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 22



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
TERRAZA EN FACHADA.PERSIANAS  
CERRAJERIA. HUECOS EN PL. 1

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 23



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 24



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE AURORA Nº 25



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 26



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN EDIFICIO JUNTO AL Nº28

CALLE AURORA Nº 28



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN EDIFICIO JUNTO AL Nº26

CALLE AURORA Nº 32



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 34



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE AURORA Nº 36



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE AURORA Nº 38



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE AURORA Nº 40



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
CIERRE DE BALCONCILLOS CON  
CERRAJERIA SUPERIOR

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE AURORA Nº 42



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 44



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 46



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 48



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

## CALLE BALAZOTE

### CALLE BALAZOTE Nº 2



INTERES: NORMAL  
ACTUACIONES: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA PARTE DEL MISMO EDIFICIO DEL Nº4

### CALLE BALAZOTE Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ENTAL  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA PARTE DEL MISMO EDIFICIO DEL Nº2

CALLE BALAZOTE Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALAZOTE Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE BALLESTA

### CALLE BALLESTA Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE BALLESTA Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

MISMO EDIFICIO CANALEJAS Nº1

CALLE BALLESTA Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 4



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 5-7



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:





CALLE BALLESTA Nº 8



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECIFICA Nº012](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
CANAL RECOGIDA DE AGUAS DE  
CUBIERTA INCOMPLETO

CALLE BALLESTA Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTANº 11



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: /REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO QUE Nº13  
FALTA CANAL RECOGIDA AGUAS  
CUBIERTA



CALLE BALLESTA Nº 12



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECIFICA Nº013](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE BALLESTA Nº 13



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO QUE Nº11

CALLE BALLESTA Nº 14



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 15



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FALTA CANAL RECOGIDA PLUVIALES EN CUBIERTA

CALLE BALLESTA Nº 16



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 17



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE BALLESTA Nº 18



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 20



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 21



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
ANTIGUOS Nºs: 19-21 y 23

CALLE BALLESTA Nº 24



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE BALLESTA Nº 25



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 27



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE BALLESTA Nº 28



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE

CALLE BALLESTA Nº 29



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN UNICO EDIFICIO JUNTO AL Nº31  
CANAL RECOGIDA PLUVIALES EN CUBIERTA OBSTRUIDO Y CON VEGETACION  
CABLEADO ALGO SUELTO EN FACHADA

CALLE BALLESTA Nº 30



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 31



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN UNICO EDIFICIO JUNTO AL Nº29  
CANAL RECOGIDA PLUVIALES EN CUBIERTA OBSTRUIDO Y CON VEGETACION  
CABLEADO ALGO SUELTO EN FACHADA

CALLE BALLESTA Nº 32



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 33



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BALLESTA Nº 34



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE BALLESTA Nº 35



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

## CALLE BARBACANA

### CALLE BARBACANA Nº 1



INTERES: NORMAL

ACTUACIONES: 3

ESTADO: REGULAR

ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE BARBACANA Nº 3



INTERES: NORMAL

GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO

ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANANº 6B



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

CALLE BARBACANA Nº 9



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE BARBACANA Nº 10



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 11



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 15



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 17



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 19



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 19 BIS



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 21



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 23



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 25



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE AURORA Nº 27



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANANº 29



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANANº 31



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 33



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

CALLE BARBACANA Nº 35



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 37



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BARBACANA Nº 39



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE BRACAMONTE

### CALLE BRACAMONTE Nº 1



INTERES: NORMAL  
ACTUACIONES: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE BRACAMONTE Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE BRACAMONTE Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BRACAMONTE Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE BRACAMONTE Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## PLAZA CABALLOS DEL VINO

### PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE.

### PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 3BIS



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA  
BAJO

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE LOS CABALLOS DEL VINO Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLEJÓN DE FRIAS

### CALLEJÓN DE FRIAS Nº 1



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REFORMADA

### CALLEJÓN DE FRIAS Nº 2



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLEJÓN DE FRIAS Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE CANACA

### CALLE CANACA Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE CANACA Nº 1 BIS



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ACTUACIONES:

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO Nº8

CALLE CANACA Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO Nº6

CALLE CANACA Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 12



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANACA Nº 16



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:





CALLE CANACA Nº 18



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE CANALEJAS

### CALLE CANALEJAS Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE CANALEJAS Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ESQUINA A CUESTA DON ALVARO

### CALLE CANALEJAS Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
ACTUACIONES:

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PLANTA SUPERIOR INACABADA

### CALLE CANALEJAS Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALEJAS Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALEJAS Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 8



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECIFICA Nº014](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALEJAS Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 10



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECIFICA Nº015](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº12

CALLE CANALEJAS Nº 11



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 12



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECIFICA Nº016](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº10

CALLE CANALEJAS Nº 13



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº017](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA DESHABITADA  
GRIETAS EN ESQUINA BAJO CUBIERTA  
ESTADO SEMIABANDONO

CALLE CANALEJAS Nº 14



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CANALEJAS Nº 15



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº018](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FACHADA CON LEVES DESPERFECTOS

CALLE CANALEJAS Nº 16



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENDA DE COMESTIBLES EN BAJO

CALLE CANALEJAS Nº 17



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FACHADA CON ALGUNOS  
DESPERFECTOS

CALLE CANALEJAS Nº 18



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECIFICA Nº019](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FACHADA ALGO DESCUIDADA  
BLASON EN FACHADA

CALLE CANALEJAS Nº 19



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº020](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO CON  
C/ ARVIZU Nº2  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 20



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 21



INTERES: ALTO  
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº021](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 22



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA SIN Nº ASIGNADO  
MISMO EDIFICIO QUE Nº11 DE LA CALLE  
VIDRIERAS

CALLE CANALEJAS Nº 22 BIS



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ANTIGUA FABRICA EN DESHUSO

CALLE CANALEJAS Nº 24



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALEJAS Nº 25



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
ALTIGUO Nº23  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE  
ESQUINA CON C/ HOYO

CALLE CANALEJAS Nº 26



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALEJAS Nº 27



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 28



INTERES: EXCEPCIONAL  
GRADO DE PROTECCION: 1  
ACTUACIONES:  
RENOVACION O SUSTITUCION  
PROTECCION ESTRUCTURAL  
PROTECCION AMBIENTAL  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº002](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
IGLESIA SANTA ELENA  
FACHADA REHABILITADA  
RECIENTEMENTE



CALLE CANALEJAS Nº 30



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALEJAS Nº 32



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:





CALLE CANALEJAS Nº 34



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 36



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALEJAS Nº 38



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALEJAS Nº 40



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO C/ CONDES Nº25

**CALLE CANALEJAS Nº 42**



**INTERES: NULO**  
**GRADO DE PROTECCION: NINGUNO**

**ESTADO: MALO**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**

**OBSERVACIONES:**  
**PLANTA BAJA CORRESPONDE AL Nº38 DE LA CALLE CONDES**

**CALLE CANALEJAS Nº 42 BIS**



**INTERES: NULO**  
**GRADO DE PROTECCION: NINGUNO**

**ESTADO: BUENO**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**

**OBSERVACIONES:**  
**PLANTA BAJA CORRESPONDE AL Nº38 DE LA CALLE CONDES**

CALLE CANALEJAS Nº 44



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE CANALICA

### CALLE CANALICA Nº 2



INTERES: VER PUENTECILLA 6  
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

### CALLE CANALICA Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

#### CALLE CANALICA Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

#### CALLE CANALICA Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CANALICA Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
JOYERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE CANALICA Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA DESHABITADA  
TAPIADO EL ACCESO

CALLE CANALICA Nº 8



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO DEMOLIDO Y RECONSTRUIDO

CALLE CANALICA Nº 8 BIS



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CANALICA Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
SIN PLACA DE NUMERO

CALLE CANALICA Nº 10 BIS



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ANTIGUO Nº12  
SIN PLACA DE NUMERO



CALLE CANALICA Nº 11



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALICA Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALICA Nº 13



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALICA Nº 14



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO C/ MAYOR 29

CALLE CANALICA Nº 15



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALICA Nº 17



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENDA MENAJE HOGAR EN BAJO

CALLE CANALICA Nº 17 BIS



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
MISMO EDIFICIO AL Nº17

CALLE CANALICA Nº 19



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CANALICA Nº 21



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3  
AL  
ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE DEL CARMEN

### CALLE DEL CARMEN Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ALERO SIN RECOGIDA DE AGUAS

### CALLE DEL CARMEN Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL CARMEN Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL CARMEN Nº 4



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DEL CARMEN Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL CARMEN Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL CARMEN Nº 12



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
LA PLACA DE NUMERO ES ANTIGUA,  
PONE Nº13

CALLE DEL CARMEN Nº 14



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE CARRERAS ALTAS

### CALLE CARRERAS ALTAS Nº 1



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE CARRERAS ALTAS Nº 2



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 7



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: 4  
ACTUACIONES:  
RENOVACION O SUSTITUCION  
PROTECCION ESTRUCTURAL  
PROTECCION AMBIENTAL  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 8



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: INEXISTENTE  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA DEMOLIDA

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 9



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNA

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS ALTAS Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE CARRERAS BAJAS

### CALLE CARRERAS BAJAS Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

### CALLE CARRERAS BAJAS Nº 2



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CARRERAS BAJAS Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ACTUACIONES:

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CARRERAS BAJAS Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 7



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRES ACONDICIONADOS EN FACHADA

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 8



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 9



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 11



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO/REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 13



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CARRERAS BAJAS Nº 14



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

## CALLE CARRIL

### CALLE CARRIL Nº 1



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CALLE CARRIL Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CARRIL Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE CARRIL Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº5B

## CALLE CARRIL Nº 5 BAJO



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
FORMA UN MISMO EDIFICIO CON EL Nº5



CALLE CARRIL Nº 6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CARRIL Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE CARRIL Nº 11



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CALLE CARRIL Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA SEMIABANDONADA

CALLE CARRIL Nº 13



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 14



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 15



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 16



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 17



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 18



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 19



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 20



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO  
ACTUACIONES:  
RENOVACION O SUSTITUCION  
PROTECCION ESTRUCTURAL  
PROTECCION AMBIENTAL  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 21



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 22



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CARRIL Nº 23



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 24



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 25



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 26



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 27



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CARRIL Nº 28



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 29



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE  
LA PUERTA DE GARAJE TIENE  
DESPERFECTOS

CALLE CARRIL Nº 30



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 31



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE

CALLE CARRIL Nº 32



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CARRIL Nº 33



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE

CALLE CARRIL Nº 33 A



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº33B

CALLE CARRIL Nº 33 B



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº33A

CALLE CARRIL Nº 34



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CARRIL Nº 35



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
PLACA DE NUMERO ANTICUADA  
PONE Nº31, DEBERIA SER Nº35

CALLE CARRIL Nº 35 B



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA INEXISTENTE  
ACTUALMENTE SOLAR



CALLE CARRIL Nº 35 C



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 36



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CARRIL Nº 37



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 38



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CARRIL Nº 39



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 40



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 41



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 42



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 43



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
CUBIERTA CON PELIGRO DE DERRUMBE

CALLE CARRIL Nº 44



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: /MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SIN VENTANAS EN PLANTA SUPERIOR

CALLE CARRIL Nº 45



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 46



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 47



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 48



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 49



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 50



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CARRIL Nº 51



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 52



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 54



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 56



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 58



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 60



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CARRIL Nº 62



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CARRIL Nº 64



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CARRIL Nº 66



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
CABLEADO ELECTRICO SUELTO EN FACHADA

CALLE CARRIL Nº 68



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

**CALLE CARRIL Nº 70**



**INTERES: NORMAL**  
**GRADO DE PROTECCION: 3**

**ESTADO: BUENO**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**

**OBSERVACIONES:**  
**SE TRATA DE UN GARAJE DE UNA SOLA PLANTA JUNTO A UN SOLAR**

**CALLE CARRIL Nº 72**



**INTERES: NORMAL**  
**GRADO DE PROTECCION: 3**

**ESTADO: BUENO**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**

**OBSERVACIONES:**  
**TIENE GARAJE**

CALLE CARRIL Nº 74



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA EN OBRAS INACABADA  
OBRA DETENIDA CON ANTERIORIDAD

CALLE CARRIL Nº 76



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

## CUESTA DEL CASTILLO

### CUESTA DEL CASTILLO Nº 1



INTERES: NULO  
ACTUACIONES: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE

### CUESTA DEL CASTILLO Nº 2



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO PUBLICO DE INFORMACION  
TURISTICA  
ESQUINA A PLAZA DEL ARCO  
EQUIPAMIENTO PUBLICO





### CUESTA DEL CASTILLO Nº 3



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

### CUESTA DEL CASTILLO Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO REHABILITADO  
EDIFICIO PUBLICO TALLER DE EMPLEO  
EQUIPAMIENTO PUBLICO



### CUESTA DEL CASTILLO Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA DEMOLIDA

### CUESTA DEL CASTILLO Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PARTE DERECHA DE LA IMAGEN

CUESTA DEL CASTILLO Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
PARTE IZQUIERDA DE LA IMAGEN



CUESTA DEL CASTILLO Nº 9



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 10



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CUESTA DEL CASTILLO Nº 11



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CUESTA DEL CASTILLO Nº 13



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 14



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



### CUESTA DEL CASTILLO Nº 15



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

### CUESTA DEL CASTILLO Nº 16



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 17



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 18



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CUESTA DEL CASTILLO Nº 19



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 20



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CUESTA DEL CASTILLO Nº 21



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 22 CALLEJON TRASERO



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 22



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 23



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CUESTA DEL CASTILLO Nº 24



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 25



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 26



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 27



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 28



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 29



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 30



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DEL CASTILLO Nº 34



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE CEYT ABUCEYT

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 1



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 2



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
ESQUINA A C/ SOLEDAD Nº5





CALLE CEYT ABUCEYT Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
CASA REHABILITADA

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 4



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 5



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 6



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 7



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 8



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ESQUINA A C/ SOLEDAD Nº 34

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 10



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 11



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 11 BIS



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 12



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 13



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 14



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 16



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REFORMADA

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 18



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CEYT ABUCEYT Nº 20



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



## CALLE CHIRINOS

### CALLE CHIRINOS Nº 1



INTERES: NULO  
ACTUACIONES: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

### CALLE CHIRINOS Nº 4



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CHIRINOS Nº6



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
CUBIERTA SIN RECOGIDA DE PLUVIALES

CALLE CHIRINOS Nº 8



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CHIRINOS Nº 10



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CHIRINOS Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CHIRINOS Nº 20



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
RECOGIDA AGUAS EN CUBIERTA SIN  
CANALIZAR

## CALLE CIRUELOS

### CALLE CIRUELOS Nº 1



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ENTRADA POR C/ CIRUELOS  
FACHADA LATERAL A C/ MAYRENA  
VIVIENDA REHABILITADA

### CALLE CIRUELOS Nº 2



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
ENTRADA POR C/ CIRUELOS  
FACHADA LATERAL A C/ MAYRENA



CALLE CIRUELOS Nº 3



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

CALLE CIRUELOS Nº 5



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

CALLE CIRUELOS Nº 7



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 9



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CIRUELOS Nº 11



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
ENTRADA POR C/ CIRUELOS  
FACHADA LATERAL A C/ CRUZ NUEVA

CALLE CIRUELOS Nº 12



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CIRUELOS Nº 13



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 13B



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 15



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: SOLAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SOLAR VALLADO

CALLE CIRUELOS Nº 17



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 18



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
CENTRO JUVENTUD AYUNTAMIENTO  
EQUIPAMIENTO PUBLICO

CALLE CIRUELOS Nº 19



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 20



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CIRUELOS Nº 21



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 22



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CIRUELOS Nº 23



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CIRUELOS Nº 24



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SE TRATA DE UNA SERIE DE VIVIENDAS  
ADOSADAS DE LA EPOCA INDUSTRIAL

CALLE CIRUELOS Nº 25



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº27

CALLE CIRUELOS Nº 26



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SE TRATA DE UNA SERIE DE VIVIENDAS  
ADOSADAS DE LA EPOCA INDUSTRIAL  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CIRUELOS Nº 27



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO/REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº25

CALLE CIRUELOS Nº 28



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SE TRATA DE UNA SERIE DE VIVIENDAS  
ADOSADAS DE LA EPOCA INDUSTRIAL

CALLE CIRUELOS Nº 29



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE



CALLE CIRUELOS Nº 30



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
SE TRATA DE UNA SERIE DE VIVIENDAS  
ADOSADAS DE LA EPOCA INDUSTRIAL

CALLE CIRUELOS Nº 31



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CIRUELOS Nº 32



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
ANTENA TV EN VENTANA PLANTA  
SUPERIOR

OBSERVACIONES:  
SE TRATA DE UNA SERIE DE VIVIENDAS  
ADOSADAS DE LA EPOCA INDUSTRIAL

CALLE CIRUELOS Nº 33



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
ESQUINA CON C/ ARCO IRIS



**CALLE CIRUELOS Nº 35**



**INTERES: NULO**  
**GRADO DE PROTECCION: NINGUNO**

**ESTADO: BUENO**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**

**OBSERVACIONES:**  
**VIVIENDA REHABILITADA**  
**ESQUINA CON C/ ARCO IRIS**

**CALLE CIRUELOS Nº 37**



**INTERES: NULO**  
**GRADO DE PROTECCION: NINGUNO**

**ESTADO: EN CONSTRUCCION**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**

**OBSERVACIONES:**  
**OBRA EN CONSTRUCCION**

CALLE CIRUELOS Nº 39



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE

CALLE CIRUELOS Nº 40



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº42

CALLE CIRUELOS Nº 41



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

CALLE CIRUELOS Nº 42



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN UNICO EDIFICIO JUNTO AL  
Nº40



CALLE CIRUELOS Nº 43



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
ANTENA TV SATELITE EN BALCON  
PLANTA 1ª

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CIRUELOS Nº 44



INTERES: NULA  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
DISPONE DE ENTRADA EXTERIOR A  
PLANTA SUPERIOR

CALLE CIRUELOS Nº 45



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

CALLE CIRUELOS Nº 46



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA  
SIN PLACA DE NUMERO

CALLE CIRUELOS Nº 47



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
ESQUINA A C/ CHIRINOS

CALLE CIRUELOS Nº 48



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

PROTECCION AMBIENTAL  
ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
SIN PLACA DE NUMERO



**CALLE CIRUELOS Nº 49**



**INTERES: NULO**  
**GRADO DE PROTECCION: NINGUNO**

**ESTADO: REGULAR**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**

**OBSERVACIONES:**  
**ESQUINA A C/ CHIRINOS**

**CALLE CIRUELOS Nº 50**



**INTERES: NULO**  
**GRADO DE PROTECCION: NINGUNO**

**ESTADO: BUENO**  
**ELEMENTOS DE INTERES:**

**ELEMENTOS DISCORDANTES:**  
**AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA**

**OBSERVACIONES:**  
**TIENE GARAJE**

CALLE CIRUELOS Nº 51



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CIRUELOS Nº 52



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: EN CONSTRUCCION  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA EN CONSTRUCCION

CALLE CIRUELOS Nº 53



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE  
ANTIGUOS Nº53 Y 55

CALLE CIRUELOS Nº 54



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CIRUELOS Nº 56



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:  
GARAJE EN PLANTA BAJA

CALLE CIRUELOS Nº 57



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN UNICO EDIFICIO JUNTO AL Nº59

CALLE CIRUELOS Nº 58



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 59



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UN UNICO EDIFICIO JUNTO AL Nº57

CALLE CIRUELOS Nº 60



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 61



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 62



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

CALLE CIRUELOS Nº 63



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE



CALLE CIRUELOS Nº 64



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA SIN PLACA NUMERICA  
FORMA UNA UNIDAD JUNTO AL Nº66

CALLE CIRUELOS Nº 65



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TIENE GARAJE



CALLE CIRUELOS Nº 66



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO/REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UNA UNIDAD JUNTO AL Nº64

CALLE CIRUELOS Nº 67



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TRASERA DE PATIO EN C/ DE LA CRUZ

CALLE CIRUELOS Nº 68



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 69



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
TRASERA DE VIVIENDA EN C/ DE LA CRUZ

CALLE CIRUELOS Nº 70



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UNA UNIDAD JUNTO AL Nº72

CALLE CIRUELOS Nº 72



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
FORMA UNA UNIDAD JUNTO AL Nº70

CALLE CIRUELOS Nº 74



INTERES: NORMAL  
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 76



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CIRUELOS Nº 78



INTERES: NULO  
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
VIVIENDA REHABILITADA  
TIENE GARAJE

CALLE CIRUELOS Nº 80



INTERES: EXCEPCIONAL  
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO  
ELEMENTOS DE INTERES:  
[VER FICHA ESPECIFICA Nº003](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:  
EDIFICIO REHABILITADO  
MISMO EDIFICIO C/ CORREDERA Nº42  
FIGURA COMO PLAZA SAN JUAN DE LA  
CRUZ Nº1 EN FICHAS ANTERIORES  
ACTUAL CASA DE CULTURA Y  
BIBLIOTECA MUNICIPAL