


AVANCE A LA REVISIÓN DEL “PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Y PROTECCION DEL CASCO ANTIGUO” DEL MUNICIPIO DE CARAVACA DE LA CRUZ” Y DEL CATALOGO INCLUIDO EN EL MISMO.

CATALOGACION BASICA DE BIENES PROTEGIDOS

TOMO III



INDICE

MONJAS, CALLE DE LAS
MONJAS, CUESTA DE LAS
NICOLÁS PÉREZ, PLAZA DE
NIÑO JESÚS, CALLE
NUEVA, CALLE
NUEVA, PLAZA
OLIVERICAS CALLE
PEÑA MARIA, CALLE
PILAR, CALLE DEL
PLANCHAS, CALLE
PLAZA, CUESTA DE LA
POCICO, CALLE
POETA IBAÑEZ, CALLE
POYOS, CUESTA DE LOS
PRIMERA TRAVIESA, CALLE
PUENTE DEL MOLINO, CALLE
PUENTECILLA, CALLE
RAFAEL TEJEO, CALLE
RAIMUNDO RODRIGUEZ, CALLE
SAN JORGE, CALLE
SAN JUAN DE LA CRUZ, PLAZA DE
SAN SEBASTIÁN, CALLE
SANTA ANA, CALLE
SANTA TERESA, PLAZA DE
SANTO, CALLE DEL
SANTO, PLAZA DEL
SEGUNDA TRAVIESA, CALLE
SOLEDAD, CALLE
TEATRO, CALLE DEL
VIDRIERAS, CALLE



CALLE DE LAS MONJAS

CALLE DE LAS MONJAS Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
BAR EN BAJO COMERCIAL

CALLE DE LAS MONJAS Nº 2



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº064](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LAS MONJAS Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENDA COMESTIBLES EN BAJO
COMERCIAL

CALLE DE LAS MONJAS Nº4



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº065](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENDA ANTICUARIO EN ZAGUAN DE
ENTRADA



CALLE DE LAS MONJAS Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LAS MONJAS Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LAS MONJAS Nº 7-9



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº066

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESTUDIO ARQUITECTURA EN BAJO

CALLE DE LAS MONJAS Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE



CALLE DE LAS MONJAS Nº 11



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº012](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
(Nº9 EN FICHAS ANTERIORES)
SEDE COFRADIA DE LA STMA. CRUZ EN
BAJO

CALLE DE LAS MONJAS Nº 10-12



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO:BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº067](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CAMARA DE COMERCIO EN BAJO



CALLE DE LAS MONJAS Nº 13



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº013](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CONVENTO DE CLAUSURA MONJAS
CLARAS

CALLE DE LAS MONJAS Nº 14



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº068](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LAS MONJAS Nº 15



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº014](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

IGLESIA MONJAS CLARAS

CALLE DE LAS MONJAS Nº 16



INTERES: EXCEPCIONAL
EGRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº015](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LAS MONJAS Nº 17



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº016](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

SEDE OFICINA DE TURISMO

CALLE DE LAS MONJAS Nº 17 BIS



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº017](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

SEDE MUSEO DE LA FIESTA



CALLE DE LAS MONJAS Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº20

CALLE DE LAS MONJAS Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº18

CUESTA DE LAS MONJAS

CUESTA DE LAS MONJAS Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MUY MAL ESTADO
NECESITA ACTUACION URGENTE

CUESTA DE LAS MONJAS Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CUESTA DE LAS MONJAS Nº3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE LAS MONJAS Nº4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CUESTA DE LAS MONJAS Nº8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



PLAZA DE NICOLAS PEREZ

PLAZA DE NICOLÁS PÉREZ Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE NICOLÁS PÉREZ Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



PLAZA DE NICOLÁS PÉREZ Nº3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE NICOLÁS PÉREZ Nº4



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº069](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



PLAZA DE NICOLÁS PÉREZ Nº5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE NICOLÁS PÉREZ Nº6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



PLAZA DE NICOLÁS PÉREZ Nº7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PLANCHAS
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL NIÑO JESÚS

CALLE DEL NIÑO JESÚS Nº 1



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº070](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL NIÑO JESÚS Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DEL NIÑO JESÚS Nº4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA



CALLE NUEVA

CALLE NUEVA Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE NUEVA Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE NUEVA Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº5

CALLE NUEVA Nº4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE NUEVA Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº3

CALLE NUEVA Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE NUEVA Nº 6 BIS



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE NUEVA Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE NUEVA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE NUEVA Nº 9



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº071](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE NUEVA Nº 10



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº072](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE NUEVA Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE NUEVA Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
FUNERARIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE NUEVA Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE NUEVA Nº 23



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE NUEVA Nº 25



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE NUEVA Nº 25BIS



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº018](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE NUEVA Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
BAR EN BAJO COMERCIAL
ENTRADA POR CALLE SIN SALIDA



CALLE NUEVA Nº 29



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
VIVIENDA FUERA DE ALINEACION

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
DEBE DEMOLERSE PARA ACCEDER A
ZONA VERDE TRASERA.



PLAZA NUEVA

PLAZA NUEVA Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PANADERIA EN BAJO COMERCIAL
DEBE MANTENER ALERO CON NUMERO 3
Y 5

PLAZA NUEVA Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
BAR EN BAJO COMERCIAL



PLAZA NUEVA Nº 3



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº073](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº5

PLAZA NUEVA Nº4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA NUEVA Nº 5





INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA N°074](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL N°3

PLAZA NUEVA N° 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



PLAZA NUEVA Nº 7



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº075

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

PLAZA NUEVA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PELUQUERIA EN BAJO COMERCIAL



PLAZA NUEVA Nº 9-11



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº019](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TEATRO "EMILIO THUILLER"

PLAZA NUEVA Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
DEBE MANTENER ALERO CON Nº8



PLAZA NUEVA Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA
SOLAR VALLADO A C/ AURORA Y PLAZA
NUEVA

PLAZA NUEVA Nº 12 BIS



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
BAR EN BAJO COMERCIAL



PLAZA NUEVA Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

PLAZA NUEVA Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA NUEVA Nº 18



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº076](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE OLIVERICAS

CALLE OLIVERICAS Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PUENTECILLA Nº5
ACTUALMENTE EN REFORMA



CALLE OLIVERICAS Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 8





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
HUMEDADES INTERIORES

CALLE OLIVERICAS Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 11 BIS





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE OLIVERICAS Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE OLIVERICAS Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 19





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA SEMIABANDONADA

CALLE OLIVERICAS Nº 29



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE OLIVERICAS Nº 31



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE OLIVERICAS Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA INDIVIDUAL A PLANTA
PRIMERA POR CALLEJON LATERAL

CALLE OLIVERICAS Nº 35



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE OLIVERICAS Nº 37



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE PEÑA MARIA

CALLE PEÑA MARIA Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 1 BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 2



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº077](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PEÑA MARIA Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE



CALLE PEÑA MARIA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 10





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE PEÑA MARIA Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 13



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PEÑA MARIA Nº 16



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL PILAR

CALLE DEL PILAR Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE DEL PILAR Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO PERTENECIENTE AL CONJUNTO
DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO
SEDE DE OBRAS Y SERVICIOS Y
URBANISMO
TIENE GARAJE EN BAJO

CALLE DEL PILAR Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL PILAR Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL PILAR Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL PILAR Nº 7



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº078](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DEL PILAR Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL PILAR Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
FORMA UN UNICO EDIFICIO CON EL Nº11



CALLE DEL PILAR Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL PILAR Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº9
TIENE GARAJE

CALLE DEL PILAR Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE DEL PILAR Nº 15



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
BLASON EN FACHADA PRINCIPAL
[VER FICHA ESPECIFICA](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO EN ESQUINA CON ENTRADA
POR AMBAS FACHADAS
PARECE DESHABITADO



CALLE DEL PILAR Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
BAR EN BAJO COMERCIAL

CALLE DEL PILAR Nº 17BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ACTUACIONES:
RENOVACION O SUSTITUCION
PROTECCION ESTRUCTURAL
PROTECCION AMBIENTAL
ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO RECONSTRUIDO

CALLE PLANCHAS

CALLE PLANCHAS Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO DE POETA IBAÑEZ Nº4
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE PLANCHAS Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLANTA BAJA, ENTRADA A PATIO Y
TRASERA DE CALLE CANALEJAS Nº7



CALLE PLANCHAS Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ GALERA

CALLE PLANCHAS Nº 6



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº079](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ GALERA
TIENE GARAJE
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PLANCHAS Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 9





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 15





CALLE PLANCHAS Nº 16

INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
Nº 15 SEGÚN PLACA DE NUMERO
TIENE COCHERA

CALLE PLANCHAS Nº 17BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 18



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE GARAJE
FACHADA TRASERA DE C/ IGLESIAS

CALLE PLANCHAS Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMA VIVIENDA DE PLAZA NICOLAS
PEREZ Nº7
TIENE GARAJE A CALLE PLANCHAS

CALLE PLANCHAS Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PATIO TRASERO VALLADO DE CALLE
IGLESIAS Nº23

CALLE PLANCHAS Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A PLAZA NICOLAS PEREZ



CALLE PLANCHAS Nº 22



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 24





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 25



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 26-28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA Y GARAJE CONTIGUO
VIVIENDA EN MALAS CONDICIONES

CALLE PLANCHAS Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES



CALLE PLANCHAS Nº 29



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 31



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 35



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 36



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 37-39



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOS NUMEROS 37 Y 39 OCUPAN EL
MISMO EDIFICIO

CALLE PLANCHAS Nº 38



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
FACHADA AMARILLA

CALLE PLANCHAS Nº 40



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PLANCHAS Nº 41



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
PLANTA BAJA DE VIVIENDA
REHABILITADA

CALLE PLANCHAS Nº 42



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PLANCHAS Nº 43BIS





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO C/ SEGUNDA TRAVIESA
Nº28

CALLE PLANCHAS Nº 44



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 45



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 46



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMA VIVIENDA C/ PRIMERA TRAVIESA
Nº20BIS



CALLE PLANCHAS Nº 47



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 48



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA

CALLE PLANCHAS Nº 49



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 50



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 51



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PLANCHAS Nº 52



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 53



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 54



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 55-57



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
LOS NUMEROS 55 Y 57 FORMAN UN
UNICO EDIFICIO
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA

CALLE PLANCHAS Nº 58



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 59



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
MISMO EDIFICIO QUE C/ PRIMERA
TRAVIESA Nº17
TIENE GARAJE

CALLE PLANCHAS Nº 60



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 61



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 62



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 63-65



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPAN EL MISMO EDIFICIO
EL Nº63 Y Nº65

CALLE PLANCHAS Nº 64



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PEÑA MARIA
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE PLANCHAS Nº 67



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 69



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PLANCHAS Nº 71



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PLANCHAS Nº 73



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CUESTA DE LA PLAZA

CUESTA DE LA PLAZA Nº 1-3-5



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº080

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA LATERAL DEL Nº47 DE LA
C/MAYOR
ANTIGUO COLEGIO DE LOS JESUITAS
BAR EN BAJO COMERCIAL

CUESTA DE LA PLAZA Nº 2



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PELUQUERIA Y OFICINAS EN BAJOS
COMERCIALES
FUERA DE ORDENACION POR EXCESO
DE ALTURA, DISEÑO DE EDIFICIO Y
MATERIALES EMPLEADOS



CUESTA DE LA PLAZA Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO RECONSTRUIDOS UNIENDO
ANTERIORES VIVIENDAS

CUESTA DE LA PLAZA Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE POCICO

CALLE POCICO Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
BAR EN BAJO COMERCIAL
ESQUINA A C/ DE LAS MONJAS

CALLE POCICO Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
BAR EN BAJO COMERCIAL



CALLE POCICO Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POCICO Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ COLEGIO



CALLE POETA IBAÑEZ

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION:3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMA EDIFICACION QUE C/ CANALEJAS
Nº1, ENTRADA POR C/ POETA IBAÑEZ

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 1BIS



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº083](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMA EDIFICACION QUE EL Nº1
BAJANTE DESDE ALERO EN MALAS
CONDICIONES

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PLANCHAS
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE POETA IBAÑEZ Nº 6



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº084](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº8

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 8



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº085](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº6

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ BALLESTA
FACHADA LATERAL SIN ENLUCIR EN
PLANTA SUPERIOR

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 12



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº086](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: EN OBRAS
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO EN CONSTRUCCION
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº 18
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 17



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº16
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 20



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº087](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 22



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº088](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 23



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº089](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE POETA IBAÑEZ Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EN ESTADO DE SEMIABANDONO

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 25



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº090](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRES ACONDICIONADOS EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 26



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº091](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 27



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº092](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA RECONVERTIDA EN
APARTAMENTOS
ANTIGUA ESCUELA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 29



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº093](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 31



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA



CALLE POETA IBAÑEZ Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA
ENTRADA POR C/ SEGUNDA TRAVIESA
OFICINA MUNICIPAL EN BAJO

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 35



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE POETA IBAÑEZ Nº 36



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 37



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 38



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 39



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR CIERRE DE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 40



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DE FACHADA AMARILLA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 41



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº094](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 42



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
GRIETAS ABUNDANTES EN FACHADA EN
PLANTAS SUPERIORES

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 44



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 45



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 46



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 47



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 48



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 49



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE POETA IBAÑEZ Nº 50



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº095](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 51



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
MIRADOR CERRADO

OBSERVACIONES:



CALLE POETA IBAÑEZ Nº 52



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 53



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN
FACHADA A PLAZA SAN JUAN DE LA
CRUZ SOBRE BALCÓNES

OBSERVACIONES:

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 54



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 56



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENDA DIETETICA Y HERBOLARIO EN
BAJO COMERCIAL
NUMERO DE CALLE ERRÓNEO



CALLE POETA IBAÑEZ Nº 58



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE POETA IBAÑEZ Nº 60



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº020](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA TRASERA A C/ ARGELICO EN
MALAS CONDICIONES

CUESTA DE LOS POYOS

CUESTA DE LOS POYOS Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE LOS POYOS Nº 2



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº096](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE C/ MAYOR 38
(ANTIGUO Nº44)



CUESTA DE LOS POYOS Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE LOS POYOS Nº 4



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº097](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CUESTA DE LOS POYOS Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR PLAZA DEL SANTO
VIVIENDA REHABILITADA

CUESTA DE LOS POYOS Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A PLAZA DEL SANTO
MISMO EDIFICIO QUE PLAZA DEL SANTO
Nº4

CALLE PRIMERA TRAVIESA

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA INACABADA

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ POETA IBAÑEZ



CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE Nº9

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 13



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ MARTIN MUÑOZ

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ MARTIN MUÑOZ

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ MARTIN MUÑOZ Y A C/ DEL
CARMEN

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 17



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ DEL CARMEN Y A C/
PLANCHAS
REHABILITADA.

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ANTENA TV EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 18BIS



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 19



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PLANCHAS

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 20BIS



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ PLANCHAS

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ IGLESIAS

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ BRACAMONTE

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 25



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ ARVIZU
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 29



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 31



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 32



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 35



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 36



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 37



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 41



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PRIMERA TRAVIESA Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ DE LA CRUZ

CALLE PUENTE DEL MOLINO

CALLE PUENTE DEL MOLINO Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTE DEL MOLINO Nº3A



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PIZZERIA Y BAR-CAFETERIA EN BAJOS
COMERCIALES



CALLE PUENTE DEL MOLINO Nº3B



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE PUENTE DEL MOLINO Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTE DEL MOLINO Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCION

CALLE PUENTE DEL MOLINO Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE



CALLE PUENTE MOLINO Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
FUENTE DE MAMPOSTERIA JUNTO A
FACHADA

ELEMENTOS DISCORDANTES:
DISEÑO GENERAL DE FACHADA

OBSERVACIONES:
GARAJES EN BAJOS

CALLE PUENTECILLA

CALLE PUENTECILLA Nº 1



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº098

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
HOTEL VICTORIA
ACTUALMENTE CERRADO

CALLE PUENTECILLA Nº 1BIS



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA A PATIO DE HOTEL CONTIGUO

CALLE PUENTECILLA Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO PERTENECIENTE AL CONJUNTO
DEL AYTO.
OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA

CALLE PUENTECILLA Nº3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
DISEÑO GENERAL DE FACHADA

OBSERVACIONES:
MUSEO MINIATURAS EN BAJO

CALLE PUENTECILLA Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
DISEÑO GENERAL DE FACHADA

OBSERVACIONES:
ANTIGUO COLEGIO DE LA CONSOLACION

CALLE PUENTECILLA Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA RECONSTRUIDA

CALLE PUENTECILLA Nº 6



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº099](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 9



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº100](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE PUENTECILLA Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
VUELO CERRADO

OBSERVACIONES:



CALLE PUENTECILLA Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 13



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº101](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESTANCO EN BAJO COMERCIAL



CALLE PUENTECILLA Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PUENTECILLA Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
INMOBILIARIA EN BAJO



CALLE PUENTECILLA Nº 16



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº102](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 16BIS



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº021](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO RECONVERTIDO EN VIVIENDAS
SOCIALES Y MUSEO DE ESCULTURA Y
PINTURA JOSE CARRILERO

CALLE PUENTECILLA Nº 17



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº103

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº20



CALLE PUENTECILLA Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE PUENTECILLA Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº18
CORRESPONDE SOLO AL BAJO

CALLE PUENTECILLA Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 22



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº104](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PUENTECILLA Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE PUENTECILLA Nº 24



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº105](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PUENTECILLA Nº 25



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: EN REFORMA
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 26



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº106](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 29



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 30



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 31-33



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

CABLES SUELTOS EN FACHADA
CAJA DE CONEXIONES ELECTRICA SIN
TERMINAR

OBSERVACIONES:
EL MISMO EDIFICIO COMPRENDE LOS
NUMEROS 31 Y 33

CALLE PUENTECILLA Nº 32



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE PUENTECILLA Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EN PLACA PONE Nº36

CALLE PUENTECILLA Nº 36



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 37



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PUENTECILLA Nº 37BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA
SOLAR VALLADO

CALLE PUENTECILLA Nº 38



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 39



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 39BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TALLER DE CARPINTERIA EN DESHUSO

CALLE PUENTECILLA Nº 40-42



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN ESQUINA

CALLE PUENTECILLA Nº 41



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 42-44



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº107](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
UNIDO TAMBIEN AL Nº46, AUNQUE CON
DISTINTA TIPOLOGIA

CALLE PUENTECILLA Nº 43



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ANTENA TV EN FACHADA
CABLE ANTENA COLGANDO

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 45



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 46



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 47



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE PUENTECILLA Nº 48



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 51



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 52



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE PUENTECILLA Nº 53



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA
SOLAR VALLADO

CALLE PUENTECILLA Nº 54



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 55



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ MANUELA ESPINOSA
TIENDA DE COMESTIBLES EN BAJO

CALLE PUENTECILLA Nº 56



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE PUENTECILLA Nº 60



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PUENTECILLA Nº 62



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PUENTECILLA Nº 64



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 66



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ANTENA TV EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 68



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PUENTECILLA Nº 70



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE PUENTECILLA Nº 72



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE PUENTECILLA Nº 74



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
MISMO EDIFICIO QUE Nº76

CALLE PUENTECILLA Nº 76



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
MISMO EDIFICIO QUE Nº74

CALLE RAFAEL TEJEO

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO NUEVA CONSTRUCCION
ESQUINA A CUESTA DE LA PLAZA

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE RAFAEL TEJEO Nº3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA
SOLAR VALLADO

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 4-6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO NUEVA CONSTRUCCION
TIENE GARAJE

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENDA DE TELAS EN BAJO COMERCIAL

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 7-9



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº022](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PALACIO DE LA ENCOMIENDA DE
SANTIAGO
SE ENCUENTRA ARRUNIDADO EN GRAN
PARTE DEL VOLUMEN ORIGINAL.

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLEJON DEL SANTO
EMPRESA MENSAJERIA EN BAJO
COMERCIAL

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 10 BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ZAPATERIA EN BAJO COMERCIAL
(Nº12 EN FICHAS ANTERIORES)
SE AUTORIZAN 3 PLANTAS MAS FALSAS
CON EL FIN DE CUBRIR LA MEDIANERA
DEL EDIFICIO CONTIGUO

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 11



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº023](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 12



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
EDIFICIO FUERA DE ORDENACION POR
SUPERAR LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

OBSERVACIONES:
ORTOPEDIA EN BAJO COMERCIAL
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA
(Nº14 EN FICHAS ANTERIORES)

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 13



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº109](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
EDIFICIO UNIDO AL Nº15

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 15



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº110](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO UNIDO AL Nº13

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 16



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 17



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOCAL COMERCIAL CERRADO EN
PLANTA BAJA

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 18



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO RECONSTRUIDO

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 20BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 21



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº111](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 23



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº112](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 24



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENDA ROPA INFANTIL EN BAJO
COMERCIAL
EDIFICIO RECONSTRUIDO

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 25





INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA N°024](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN MALAS CONDICIONES

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 27



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
PELUQUERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE RAFAEL TEJEO Nº 29-31



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE RAIMUNDO RODRIGUEZ

CALLE RAIMUNDO RODRIGUEZ Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OPTICA EN BAJO COMERCIAL
ESQUINA A C/ GRAN VIA
TIENE GARAJE COLECTIVO
EDIFICIO NUEVA CONSTRUCCION

CALLE RAIMUNDO RODRIGUEZ Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENDA DE ROPA Y RESTAURANTE EN
BAJOS COMERCIALES
TIENE GARAJE COLECTIVO
EDIFICIO NUEVA CONSTRUCCION

CALLE RAIMUNDO RODRIGUEZ Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE COLECTIVO
NUEVA CONSTRUCCION

CALLE RAIMUNDO RODRIGUEZ Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PELUQUERIA, ASESORIA Y
ASEGURADORA EN BAJOS COMERCIALES
TIENE GARAJE COLECTIVO
NUEVA CONSTRUCCION



CALLE RAIMUNDO RODRIGUEZ Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: SOLAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EXISTEN CONSTRUCCIONES DENTRO
DEL MISMO FUERA DE ORDENACION

CALLE SAN JORGE

CALLE SAN JORGE Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A CALLE PUENTECILLA
TIENE GARAJE POR CALLE PUENTECILLA

CALLE SAN JORGE Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE SAN JORGE Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SAN JORGE Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE SAN JORGE Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 7-9-11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO PARA LOS NUMEROS 7,
9 Y 11

CALLE SAN JORGE Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SAN JORGE Nº 13-15



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO PARA LOS NUMEROS 13
Y 15

CALLE SAN JORGE Nº 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 17-19



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
SIN PLACA NUMERICA

CALLE SAN JORGE Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 21-23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOS DOS NUMEROS SE ENCUENTRAN
UNO FRENTE AL OTRO EN EN MISMO
CONJUNTO DE VIVIENDAS

CALLE SAN JORGE Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 23-21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOS DOS NUMEROS SE ENCUENTRAN
UNO FRENTE AL OTRO EN EN MISMO
CONJUNTO DE VIVIENDAS



CALLE SAN JORGE Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 25



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE



CALLE SAN JORGE Nº 26



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 27



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
CONJUNTO DE EDIFICIOS ALREDEDOR
DE UN CALLEJON SIN SALIDA
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE SAN JORGE Nº 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 29



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 31



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DE UNA SOLA PLANTA

CALLE SAN JORGE Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE SAN JORGE Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 35



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE SAN JORGE Nº 36



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 37



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE SAN JORGE Nº 38



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
RESTOS DE MURALLA EN EL INTERIOR
DEL ZAGUÁN

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PUENTE DEL MOLINO
EDIFICIO REHABILITADO
TIENE GARAJE

CALLE SAN JORGE Nº 39



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 41



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE SAN JORGE Nº 45



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DESCONOCIDO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
SE TRATA DE UN CONJUNTO DE
VIVIENDAS CON ENTRADA A CALLE SIN
SALIDA COMUN, QUE NO SE PUDO
VISITAR POR ENCONTRARSE CERRADO

CALLE SAN JORGE Nº 47



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE, AUNQUE SIN VADO

CALLE SAN JORGE Nº 49



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 51-53-55



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DESCONOCIDO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
SE TRATA DE UN CONJUNTO DE
VIVIENDAS CON ENTRADA A CALLE SIN
SALIDA COMUN, QUE NO SE PUDO
VISITAR POR ENCONTRARSE CERRADO

CALLE SAN JORGE Nº 57



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SAN JORGE Nº 59



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE SAN JORGE Nº 61



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 63



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 65



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SAN JORGE Nº 67



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
SIN PLACA NUMERICA



CALLE SAN JORGE Nº 67B



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SAN JORGE Nº 69



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN JORGE Nº 71



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR CALLE PUENTE DEL
MOLINO
SIN PLACA NUMERICA

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ RAFAEL TEJEO

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ Nº 4



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº113

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO C/ MARQUES DE LOS
VELEZ Nº4



CALLE SAN SEBASTIÁN

CALLE SAN SEBASTIAN Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE SAN SEBASTIAN Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº4



CALLE SAN SEBASTIAN Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN SEBASTIAN Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA EL MISMO EDIFICIO QUE EL Nº2



CALLE SAN SEBASTIAN Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN SEBASTIAN Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE SAN SEBASTIAN Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN SEBASTIAN Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE SAN SEBASTIAN Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SAN SEBASTIAN Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE SANTA ANA

CALLE SANTA ANA Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
NUEVA CONSTRUCCION
ENTRADA POR C/ AURORA

CALLE SANTA ANA Nº 2



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO/REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº025](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MUSEO DE LA SOLEDAD

CALLE SANTA ANA Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SANTA ANA Nº 4



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº026](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO DE UNA PLANTA ANEXO AL
MUSEO

CALLE SANTA ANA Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ANTENA EN CUBIERTA

OBSERVACIONES:
OCUPA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº7 Y Nº7B

CALLE SANTA ANA Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
OCUPA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº8



CALLE SANTA ANA Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
OCUPA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº5 Y Nº7B

CALLE SANTA ANA Nº 7B



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº5 Y Nº7

CALLE SANTA ANA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº6, AUNQUE SOLO PLANTA BAJA

CALLE SANTA ANA Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE SANTA ANA Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SANTA ANA Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE SANTA ANA Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DERRUIDO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DERRUIDA

CALLE SANTA ANA Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA EL MISMO EDIFICIO QUE EL Nº15



CALLE SANTA ANA Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SANTA ANA Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA EL MISMO EDIFICIO QUE EL Nº13

CALLE SANTA ANA Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SOLEDAD

CALLE SANTA ANA Nº 17



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SOLEDAD

PLAZA DE SANTA TERESA

PLAZA DE SANTA TERESA Nº 1



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº115](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DE SANTA TERESA Nº 3



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº116/027](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



PLAZA DE SANTA TERESA Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CUESTA DE LAS HERRERIAS

CALLE DEL SANTO

CALLE DEL SANTO Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL SANTO Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL SANTO Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL SANTO Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DEL SANTO Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL SANTO Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DEL SANTO Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION:3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL SANTO Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION:3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



PLAZA DEL SANTO

PLAZA DEL SANTO Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

PLAZA DEL SANTO Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

PLAZA DEL SANTO Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CUESTA DE LOS POYOS

PLAZA DEL SANTO Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A CALLE DEL SANTO

PLAZA DEL SANTO Nº 6



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº117](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ERMITA DE SAN SEBASTIAN

PLAZA DEL SANTO Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA TRASERA A C/ BALLESTA
TIENE GARAJE EN FACHADA LATERAL
COMPRENDE LOS NUMEROS 7 Y 8

PLAZA DEL SANTO Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

PLAZA DEL SANTO Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE SEGUNDA TRAVIESA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
SIN PLACA NUMERICA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA PRINCIPAL A CALLE RAFAEL
TEJEO



CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A CALLE COLOMEAS



CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 5



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº118](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A CALLE ARGÉLICO

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE ARGÉLICO

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN PLANTA BAJA
LAS PLANTAS SUPERIORES
PERTENECEN AL Nº27 DE LA CALLE
MARTIN MUÑOZ

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE BALLESTA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 12



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº119](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE POR CALLE POETA
IBAÑEZ

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 13



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 14-16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 15



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
MACETAS COLGADAS POR EXTERIOR DE
BALCON

OBSERVACIONES:
OCUPA EL MISMO EDIFICIO QUE EL Nº18



CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE PLANCHAS
PLANTAS SUPERIORES EN MAL ESTADO

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA EL MISMO EDIFICIO QUE EL Nº16

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE PLANCHAS

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA LATERAL DEL Nº30 DE LA
CALLE MARTIN MUÑOZ

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TRASERAS DE CALLE ARVIZÚ Nº45 Y
CALLE IGLESIAS Nº42

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 25



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A CALLE BRACAMONTE

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA
LATERAL A C/ BRACAMONTE

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE BRACAMONTE Y
CALLE DEL HOYO

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE PLANCHAS

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 29



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 30



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº120](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PLANCHAS Y C/ IGLESIAS



CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 31-33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE
LOS NUMEROS 31 Y 33 OCUPAN EL
MISMO EDIFICIO

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 32-34



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ IGLESIAS Y C/ ARVIZÚ
TRASERAS DE C/ IGLESIAS Nº40 Y
COBERTIZO

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 35



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 36



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TRASERA DE C/ ARVIZU Nº40 Y GARAJE
DE UNA SOLA PLANTA

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 37



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ DE LA CRUZ
TIENE GARAJE POR CALLE DE LA CRUZ

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 38



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 40



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 42



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ DEL HOYO

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 44



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE CONDES
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE POR CALLE CONDES

CALLE SEGUNDA TRAVIESA Nº 46



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE DE LA CRUZ

CALLE SOLEDAD

CALLE SOLEDAD Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE SOLEDAD Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ CEYT ABUCEYT
TIENE GARAJE

CALLE SOLEDAD Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE SOLEDAD Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SOLEDAD Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SOLEDAD Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 17



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE SOLEDAD Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
RECERCADOS DE VENTANAS Y PUERTA
INACABADOS

CALLE SOLEDAD Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE SOLEDAD Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE SOLEDAD Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE SOLEDAD Nº 29



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE SOLEDAD Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE SOLEDAD Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
SIN NUMERO DE CALLE

CALLE SOLEDAD Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE TEATRO

CALLE TEATRO Nº 1



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº028

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TEATRO "EMILIO THULLER"
FACHADA PRINCIPAL A PLAZA NUEVA

CALLE TEATRO Nº 2-4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE TEATRO Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE TEATRO Nº 6



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº121](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA,
RECONVERTIDA EN APARTAMENTOS

CALLE TEATRO Nº 7-9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE TEATRO Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: INEXISTENTE
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EL ANTIGUO Nº8 YA NO EXISTE
PATIO VALLADO EN SU LUGAR

CALLE TEATRO Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE TEATRO Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
(Nº7 EN FICHAS ANTERIORES)

CALLE TEATRO Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA,
RECONVERTIDA EN BLOQUE DE
VIVIENDAS

CALLE TEATRO Nº 13



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PATIO VALLADO DE TRASERAS DE C/ DE
LAS MONJAS

CALLE TEATRO Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE TEATRO Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADAS TRASERA Y LATERAL DE LOS
Nºs 18 y 20 DE C/ DE LAS MONJAS

CALLE TEATRO Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE TEATRO Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDAS EN ESTADO DE
SEMIABANDONO

CALLE VIDRIERAS

CALLE VIDRIERAS Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA PRINCIPAL POR C/ ATIENZA
OCUPA EL MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº3

CALLE VIDRIERAS Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº4
ESQUINA A C/ ATIENZA



CALLE VIDRIERAS Nº3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION:3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA EL MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº1

CALLE VIDRIERAS Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº2



CALLE VIDRIERAS Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE VIDRIERAS Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLEJON DE SANTA ELENA
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº8

CALLE VIDRIERAS Nº 7



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº122](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE VIDRIERAS Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLEJON DE SANTA ELENA
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº6



CALLE VIDRIERAS Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE VIDRIERAS Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINAS A C/ CANALEJAS Y CALLEJON
DE SANTA ELENA



CALLE VIDRIERAS Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ CANALEJAS

